

処理施設の維持管理に関する記録

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備
点検日	平成 29 年 8 月 10 日 平成 29 年 5 月 15 日 平成 29 年 2 月 9 日 平成 28 年 11 月 1 日 平成 28 年 8 月 5 日 平成 28 年 5 月 6 日 平成 28 年 2 月 4 日 平成 27 年 11 月 5 日 平成 27 年 8 月 6 日 平成 27 年 5 月 14 日 平成 27 年 2 月 16 日 平成 26 年 11 月 10 日 平成 26 年 8 月 4 日	平成 29 年 8 月 10 日 平成 29 年 5 月 15 日 平成 29 年 2 月 9 日 平成 28 年 11 月 1 日 平成 28 年 8 月 5 日 平成 28 年 5 月 6 日 平成 28 年 2 月 4 日 平成 27 年 11 月 5 日 平成 27 年 8 月 6 日 平成 27 年 5 月 14 日 平成 27 年 2 月 16 日 平成 26 年 11 月 10 日 平成 26 年 8 月 4 日	常時点検：毎日 定期点検： H28. 11～H29. 1 H27. 11～H28. 2 H26. 11～H27. 1 H25. 11～12 H24. 11～12
異常の有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置

規定項目	周辺水域調査		排水処理場
	採取地点Ⅰ	採取地点Ⅱ	処理水（放流水）
採取場所	別添「調査地点図」参照		別添「調査地点図」参照
採取日	別添「周辺海域水質測定結果」参照		別添「放流水水質測定結果」参照
分析結果			
異常の有無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	平成 22 年 3 月 31 日	0 m <sup>3</sup>