

処理施設の維持管理に関する記録

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備
点検日	令和3年5月20日 令和3年2月19日 令和2年11月19日 令和2年8月20日 令和2年5月21日 令和2年2月19日 令和元年11月13日 令和元年8月20日 令和元年5月14日 平成31年2月13日 平成30年11月12日 平成30年8月20日 平成30年5月15日	令和3年5月20日 令和3年2月19日 令和2年11月19日 令和2年8月20日 令和2年5月21日 令和2年2月19日 令和元年11月13日 令和元年8月20日 令和元年5月14日 平成31年2月13日 平成30年11月12日 平成30年8月20日 平成30年5月15日	常時点検：毎日 定期点検： R2.11～12 R1.11～12 H30.11～12 H29.11～12 H28.11～H29.1 H27.11～H28.2 H26.11～H27.1 H25.11～12 H24.11～12
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

※凍結による損壊のおそれのある部分はない。

水質検査の実施状況と措置

規定項目	周辺水域調査		排水処理場
	採取地点Ⅰ	採取地点Ⅱ	処理水（放流水）
採取場所	別添「調査地点図」参照		別添「調査地点図」参照
採取日	別添「周辺海域水質測定結果」参照		別添「放流水水質測定結果」参照
分析結果			
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	平成22年3月31日	0 m <sup>3</sup>