

処理施設の維持管理に関する記録

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備
点検日	別添「護岸・遮水工の点検結果」参照 (3か月毎)	別添「護岸・遮水工の点検結果」参照 (3か月毎)	常時点検：毎日(※)
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
点検項目	<ul style="list-style-type: none"> ・護岸のクラックの有無 ・陥没の有無 		<ul style="list-style-type: none"> ・流入処理設備の異常の有無 ・生物処理設備の異常の有無 ・凝集沈殿設備の異常の有無 ・再曝気槽の異常の有無 ・高度処理設備の異常の有無 ・汚泥処理設備の異常の有無 ・消毒放流設備の異常の有無
必要な措置を講じた年月日とその内容	/		/

※ アセック営業日に実施(年末年始、土・日等を除く)

水質検査の実施状況と措置

規定項目	周縁水質調査	排水処理場
		処理水(放流水)
採取場所	別添「調査地点図」参照	別添「調査地点図」参照
採取日	別添「周辺海域水質測定結果」参照	別添「放流水水質測定結果」参照
分析結果		
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	/	

残余の埋立容量

規定項目	測定年月	測定結果
残余の埋立容量※	平成22年3月31日	0 m ³

護岸・遮水工の点検結果

(施設名:名古屋港南5区最終処分場)

<令和6年度>

点検を行った年月日		令和6年5月16日	令和6年8月20日	令和6年11月13日、14日	
点検の結果	護岸のクラックの有無	異常なし	異常なし	異常なし	
	陥没の有無	異常なし	異常なし	異常なし	
異常時に講じた措置	措置を講じた年月日	—	—	—	
	措置の内容	—	—	—	

<令和5年度>

点検を行った年月日		令和5年5月19日	令和5年8月19日	令和5年11月16日	令和6年2月15日、27日
点検の結果	護岸のクラックの有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	陥没の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常時に講じた措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—

<令和4年度>

点検を行った年月日		令和4年5月20日	令和4年8月18日	令和4年11月17日	令和5年2月17日
点検の結果	護岸のクラックの有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	陥没の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常時に講じた措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—

<令和3年度>

点検を行った年月日		令和3年5月20日	令和3年8月19日	令和3年11月18日	令和4年2月18日
点検の結果	護岸のクラックの有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	陥没の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常時に講じた措置	措置を講じた年月日	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—